

## ОЗНАКИ ФІЗИЧНОЇ БЕЗБАР'ЄРНОСТІ СУБ'ЄКТІВ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКІ РОЗМІЩЕНІ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ СТАНОМ НА 29 БЕРЕЗНЯ 2024 РОКУ

	<b>Загальна кількість суб'єктів туристичної діяльності, кількість з них:</b>	<b>27</b>
1	- готель	24
2	- інший об'єкт, призначений для надання послуг з розміщення	1
3	- курортний заклад	1
4	- об'єкт туристичної інфраструктури на транспортних магістралях	1

<b>№</b>	<b>Питання</b>	<b>Так, %</b>	<b>Ні,%</b>	<b>Частково,%</b>
1	Наявність у суб'єкта документа, який підтверджує його відповідність хоча б одному з таких документів ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд" або ISO Standard 21902	39,01%	35,97%	25,02%
2	Суб'єкт туристичної діяльності застосовує міжнародні символи доступності для осіб з інвалідністю	36,04%	48,67%	15,29%
3	Суб'єкт туристичної діяльності передбачив відокремлені місця для паркування транспортних засобів осіб з інвалідністю (за наявності парковки)	45,05%	35,88%	19,07%
4	Вхід на територію безпроблемний (ширина хвіртки мінімально 90 см; відсутність в проході сходів чи порогів тощо; відсутність бар'єрів (наприклад, бордюрів) в місцях перетину тротуару із заїздом у ворота)	73,21%	19,51%	7,28%
5	Сходи, на вході до будівлі, безпечні (не слизькі), прості у користуванні, їх початок та закінчення мають контрастне маркування (за наявності сходів)	69,26%	23,46%	7,28%

№	Питання	Так, %	Ні,%	Частково,%
6	Сходи, на вході до будівлі, облаштовані пандусом, що має поручні з обох боків, в тому числі простір для маневрування крісла колісного (за наявності сходів)	24,59%	67,56%	7,85%
7	Суб'єкт туристичної діяльності має наявні підйомні механізми чи інші прилади розумного пристосування біля сходів (у разі відсутності пандусу)	0%	100%	0%
8	Суб'єкт туристичної діяльності має ліфт, що функціонує (за наявності технічної можливості розміщення ліфту у будівлі)	0%	100%	0%
9	Ліфт оснащений сигналами звукового супроводу та дублювання позначень поверхів шрифтом Брайля (за наявності технічної можливості розміщення ліфту у будівлі)	0%	100%	100%
10	Будь-які прозорі конструкції на шляхах руху до будівлі мають відповідне контрастне маркування (у разі наявності таких конструкцій)	15,84%	72,16%	12%
11	Суб'єкт туристичної діяльності застосовує вказівні таблички шрифтом Брайля (біля кожних дверей)	5%	95%	0%
12	Обладнаний номер для осіб з інвалідністю	24,44%	71,12%	4,44%
13	Наявна доступна універсальна кабіна туалету (вбиральня) оснащена: <ul style="list-style-type: none"> <li>- поручнями;</li> <li>- поворотним чи відкидним сидінням;</li> <li>- раковиною;</li> <li>- унітазом з функцією біде або змішувачем з гігієнічним душем</li> <li>- столиком/полочкою для сповивання</li> </ul>	15%	68%	17%
14	Адаптований сайт для забезпечення інформаційної безбар'єрності	14,45%	65,57%	19,98%
15	Система безпеки і евакуації доступна для усіх осіб з МГН	27,77%	45%	27,23%
16	Шляхи евакуації в будівлі є доступними для осіб з інвалідністю	35%	37%	28%
17	Чи обізнаний персонал з правилами та етикетом приймання осіб з МГН	78,81%	13,89%	7,3%

# Готель “Optima Суми”

Компанія піклується про комфорт гостей, тому в готелі створені умови для забезпечення проживання людей з особливими потребами. У готелі "Optima Суми" є пандус з дворівневим поручнем на вході, а також можливість безбар'єрного доступу до готелю через парковку. Доступні безбар'єрні ліфти, що оснащені шрифтом Брайля. Один з номерів спеціально обладнаний додатковими поручнями, а також за запитом гостя безкоштовно надається додаткове обладнання в ванну кімнату (спеціальні крісла для ванни, компакта тощо).



